

کد فرم: FO-220-11/02 تاریخ بازنگری: اسفند ۱۴۰۱	Integrated Management System الزامات و دامنه بازرسی فنی کالا	 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران سرک بهرہ برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
---	---	--

شماره تقاضا: SAD-0200186		نوع کالا: SAFETY RELIEF VALVE	
گواهینامه و استاندارد	۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.1 و یا EN 10204 3.2 ☒ (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.		
	۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.		
محل بازرسی	۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2 برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل ☒ بازرسی ابعادی ☒ بازرسی چشمی ☒ بررسی بسته بندی و مارکینگ ☒ بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- هزینه های بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جایابی-تمیزکاری-ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.		
	۱- جهت ساخت/ تامین شیر اطمینان فشار ارائه گواهینامه هیدروتست، محاسبات فنی مهندسی، بررسی و نظارت بر ایستگاه های بازرسی کلیه اجزای pressure containing & retaining و ارائه نقشه های ساخت توسط شرکت سازنده/ تامین کننده الزامی است.		
شرایط بازرسی	۱- جهت ساخت/ تامین شیر اطمینان فشار ارائه گواهینامه هیدروتست، محاسبات فنی مهندسی، بررسی و نظارت بر ایستگاه های بازرسی کلیه اجزای pressure containing & retaining و ارائه نقشه های ساخت توسط شرکت سازنده/ تامین کننده الزامی است.		
	۱- جهت ساخت/ تامین شیر اطمینان فشار ارائه گواهینامه هیدروتست، محاسبات فنی مهندسی، بررسی و نظارت بر ایستگاه های بازرسی کلیه اجزای pressure containing & retaining و ارائه نقشه های ساخت توسط شرکت سازنده/ تامین کننده الزامی است.		
نامی	موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است.		
مهر و امضا	مهر	اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: ب.و.ح.ف. ۱۴۰۲/۹۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۳	

کد فرم: FO-220-11/02 تاریخ بازنگری: اسفند ۱۴۰۱	Integrated Management System الزامات و دامنه بازرسی فنی کالا	 شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
---	---	---

شماره نقاشا: SAD-0300121 نوع کالا: PRESSURE SAFETY VALVE	
گواهینامه و اسناد ۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.1 و یا EN 10204 3.2 ☒ (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از میادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.	محل بازرسی
۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.	
۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2 برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل ☒ بازرسی ابعادی ☒ بازرسی چشمی ☒ بررسی بسته بندی و مارکینگ ☒ بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- هزینه های بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جایجایی - تمیزکاری - ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.	در آید بازرسی
۱- جهت ساخت/ تامین شیرآلات ارائه گواهینامه هیدروتست و نقشه های ساخت توسط شرکت سازنده، تامین کننده الزامی است. ۲- در سفارشات کالای سرویس ترش درج تطابق اقلام با الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در گواهینامه و همچنین درج مارکینگ NACE روی کالا و رعایت آخرین ویرایش آن استاندارد الزامی است.	
الزامات کلی	
توضیح	
موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است.	موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت است.
مهر و امضا	مهر

اداره بازرسی و حفاظت فنی
 شماره: ب و ج ن ۱۴۰۳/۳۳۱
 تاریخ:

کد فرم: FO-220-11/04		Integrated Management System			
تاریخ بازنگری: فروردین ماه ۱۴۰۲		الزامات و دامنه بازرسی کالا		شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی	
نوع کالا: Safety valve		شماره تقاضا: ZRD-0300602			
گواهینامه و اسناد					
۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (EN 10204 3.1) و یا (EN 10204 3.2) (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.					
محل بازرسی					
۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004)، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده الزامی است.					
شرایط بازرسی					
۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004) برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل بازرسی ابعادی، بازرسی چشمی، بررسی بسته بندی و مارکینگ، بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جابجایی-تمیزکاری-ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.					
الزامات تکمیلی					
۱- ارائه کلیه گواهینامه های کنترل کیفی توسط شرکت سازنده/ تامین کننده الزامی است. ۲- قرارداد تولید کننده/ تامین کننده با آزمایشگاه های مورد تایید کارفرما بر اساس بند ۳ شرایط بازرسی بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه انجام آزمون ها به عهده ی تولید کننده/ تامین کننده می باشد. ۳- تولید کننده/ تامین کننده متعهد به رعایت یکنواختی محصول تولیدی و تطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد تایید در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا ارائه نهایی محصول می باشد. ۴- درج مارکینگ بر اساس استاندارد طراحی و ساخت الزامی است. ۵- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا و اداره فراورشی الزامی است. ۶- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد. ۷- اگر به هر دلیلی مشخص شود اسناد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نواقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماماً بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما میتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.					
توضیحات					
موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت		موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است.			
مهر و امضا		اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: ب و ف ۱۳۰۳/۳۲/۱ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹			

کد فرم: FO-220-11/04		Integrated Management System		 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز راکرس جنوبی	
تاریخ بازنگری: فروردین ماه ۱۴۰۲		الزامات و دامنه بازرسی کالا			
نوع کالا: شیمیایی		شماره تقاضا: ZRD-0200819			
گواهینامه و اسناد ۱- ارائه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در مطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و با سرنزده باشد مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.					
محل بازرسی ۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و با بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004) انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده الزامی است.					
تایید بازرسی ۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004) برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرسی الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل بازرسی ابعادی بازرسی چشمی بازرسی بسته بندی و مارکینگ بازرسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جابجایی، سمبکاری، ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.					
الزامات کلی ۱- قرارداد تولید کننده/ تامین کننده با آزمایشگاههای مورد تایید کارفرما مطابق با بند ۳ شرایط، بازرسی بایستی مطابق با Scope of Inspection کارفرما باشد. ۲- ارائه کلیه گواهینامه های کنترل کیفی توسط شرکت سازنده/ تامین کننده الزامی است. ۳- اگر به هر دلیلی مشخص شود اسناد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماماً بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما نمیتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید. ۴- درج مارکینگ بر اساس استاندارد طراحی و ساخت الزامی است. ۵- تولید کننده/ تامین کننده متعهد به رعایت یکپارختی محصول تولیدی و مطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد تایید متقاضی در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا مصرف نهایی محصول می باشد. ۶- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد. ۷- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا الزامی است.					
توضیحات موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز راکرس جنوبی است. موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت مهر و امضا					
اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: ۱۴۰۳ / ۳۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳ / ۳ / ۳۳					