

کد فرم: FO-220-11/04	Integrated Management System	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تاریخ بازنگری: فروردین ماه ۱۴۰۲		
نوع کالا: Wire rope		شماره تقاضا: ZRD-0300594
۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (EN 10204 3.1 (2004) و یا EN 10204 3.2 (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.	اسناد و گواهینامه	
۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004)، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.	محل بازرسی	
۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004) برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل ☒ بازرسی ابعادی ☒ بازرسی چشمی ☒ بررسی بسته بندی و مارکینگ ☒ بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جابجایی - تمیزکاری - ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.	شرایط بازرسی	
۱- جهت ساخت/ تامین سیم یکسره الزامی است شرکت سازنده/ تامین کننده با نظارت بازرس مورد تایید کارفرما نسبت به تهیه و ارسال نمونه استاندارد جهت تست های تعیین Coat Weight و Torsion Test, Bend Test, Tensile Strength, Min Breaking Load, Grade به آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید کارفرما اقدام و گواهینامه ها را جهت انطباق کامل مشخصات فنی با درخواست خرید ارائه نماید. همچنین در نتایج آزمایشگاهی می بایست گرید کامل تعیین و مشخصا اعلام گردد. ۲- قرارداد تولید کننده/ تامین کننده با آزمایشگاه های مورد تایید کارفرما بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه انجام آزمون ها به عهده تولید کننده/ تامین کننده می باشد. ۳- تولید کننده/ تامین کننده متعهد به رعایت یکنواختی محصول تولیدی و تطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد تایید متقاضی در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا مصرف نهایی محصول می باشد. ۴- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد. ۵- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا الزامی است. ۶- اگر به هر دلیلی مشخص شود اسناد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نواقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماماً بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما میتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.	الزامات تکمیلی	
موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت مهر و امضا	موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است. اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: ب.و.ف / ۱۴۰۳/۳۲۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۳	

کد فرم: FO-220-11/04	Integrated Management System	 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تاریخ بازنگری: فروردین ماه ۱۴۰۲		
نوع کالا: سیم بکسل		شماره تقاضا: ZRD-0200836
گواهینامه و اسناد ۱- آرایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (EN 10204 3.1 (2004) و یا EN 10204 3.2 (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.	محل بازرسی	۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004)، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.
		۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004) برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل ☒ بازرسی ابعادی ☒ بازرسی چشمی ☒ بررسی بسته بندی و مارکینگ ☒ بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جایابی-تمیز کاری-ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.
الزامات کلی ۱- ضروری است شرکت سازنده/ تامین کننده کلیه گواهینامه ها، مدارک و مستندات مرتبط با تست های تعیین Tensile, Min Breaking Load, Grade Coat Weight و Torsion Test, Bend Test, Strength و سایر الزامات استاندارد پیوسته به ماهیت قلم سفارش داده شده راجعت انطباق کامل مشخصات فنی با درخواست خرید به کارفرما جهت بررسی ارائه نماید. ۲- تولید کننده/ تامین کننده متعهد به رعایت یکنواختی محصول تولیدی و تطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد متقاضی در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا مصرف نهایی محصول می باشد. ۳- درج مارکینگ بر اساس استاندارد طراحی و ساخت الزامی است. ۴- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا الزامی است. ۵- قرارداد تولید کننده/ تامین کننده با آزمایشگاه های مورد تایید کارفرما مرتبط با بند ۳ شرایط بازرسی بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه انجام آزمون ها به عهده تولید کننده/ تامین کننده می باشد. ۶- اگر به هر دلیلی مشخص شود اسناد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نواقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماماً بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما میتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید. ۷- قبل از استفاده متقاضی میبایست در حضور بازرس نسبت به تست بار کلیه اقلام مذکور اقدام نماید. ۸- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد.	الزامات کلی	موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است. اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: ب و ح ف / ۱۴۰۳/۲۴۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
		موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت است. مهر و امضا

کد فرم: FO-220-11/04	Integrated Management System	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تاریخ بازنگری: فروردین ماه ۱۴۰۲		
نوع کالا: Wire rope		شماره تقاضا: ZRD-0300666
گواهینامه و اسناد	۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.1 و یا EN 10204 3.2 ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.	
	محل بازرسی	۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.
شرایط بازرسی		۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2 برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل بازرسی ابعادی، بازرسی چشمی، بررسی بسته بندی و مارکینگ، بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جابجایی-تمیزکاری-ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.
	الزامات کلی	۱- جهت ساخت/ تامین سیم بگسل الزامی است شرکت سازنده/ تامین کننده با نظارت بازرس مورد تایید کارفرما نسبت به تهیه و ارسال نمونه استاندارد جهت تست های تعیین Coat Weight و Torsion Test، Bend Test، Tensile Strength، Min Breaking Load، Grade اقدام و گواهینامه ها را جهت انطباق کامل مشخصات فنی با درخواست خرید ارائه نماید. همچنین در نتایج آزمایشگاهی می بایست گرید کامل تعیین و مشخصا اعلام گردد. ۲- قرارداد تولید کننده/ تامین کننده با آزمایشگاه های مورد تایید کارفرما بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه انجام آزمون ها به عهده تولید کننده/ تامین کننده می باشد. ۳- تولید کننده/ تامین کننده متعهد به رعایت یکنواختی محصول تولیدی و تطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد تایید متقاضی در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا مصرف نهایی محصول می باشد. ۴- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد. ۵- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا الزامی است. ۶- اگر به هر دلیلی مشخص شود استاد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نواقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماماً بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما میتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.
موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت است. مهر و امضا		موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است. اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: ب و ح ف ۱۴۰۳/۳۹۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

کد فرم: FO-220-11/04	Integrated Management System الزامات و دامنه بازرسی کالا	 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تاریخ بازرسی: فروردین ماه ۱۴۰۲		
نوع کالا: Sling & Shegel		شماره تقاضا: SND-0300310
گواهینامه و اسناد	۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (EN 10204 3.1 (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.	
محل بازرسی	۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004)، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.	
ملاحظات بازرسی	۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (EN 10204 3.2 (2004) برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل ☒ بازرسی ابعادی ☒ بازرسی چشمی ☒ بررسی بسته بندی و مارکینگ ☒ بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و با آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جابجایی-تمیزکاری-ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.	
انبار تکمیلی	۱- ارائه کلیه گواهینامه های کنترل کیفی توسط شرکت سازنده/ تامین کننده الزامی است. ۲- انجام Proff Test بر اساس استاندارد طراحی و ساخت تجهیز مربوطه و در حضور و تأیید بازرس الزامی است. (تامین وزنه های تست و هزینه آن بر عهده تامین کننده می باشد). ۳- قرارداد تولید کننده/ تامین کننده با آزمایشگاه های مورد تایید کارفرما مطابق با بند ۳ شرایط بازرسی بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه انجام آزمون ها به عهده ی تولید کننده/ تامین کننده می باشد. ۴- تولید کننده/ تامین کننده متعهد به رعایت یکنواختی محصول تولیدی و تطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد تایید متقاضی در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا مصرف نهایی محصول می باشد. ۵- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد. ۶- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا الزامی است. ۷- اگر به هر دلیلی مشخص شود اسناد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نواقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماماً بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما میتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.	
موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت مهر و امضا	موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت	موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است. اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: پ و ح ف/ ۱۴۰۳/۲۷۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

کد فرم: FO-220-11/02 تاریخ بازنگری: اسفند ۱۴۰۱	Integrated Management System الزامات ودانیه بازرسی فنی کالا	 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
---	--	---

شماره تقاضا: SAD_0300032		نوع کالا: wire rope
گواهینامه و اسناد	۱- ارزیابی گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.1 و یا EN 10204 3.2 ☐ (2004) الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.	
	۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انتظار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده الزامی است.	
شرایط بازرسی	۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2 برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل ☒ بازرسی ابعادی ☒ بازرسی چشمی ☒ بررسی بسته بندی و مارکینگ ☒ بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- هزینه های بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جابجایی-تمیزکاری-ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.	
	۱- شرکت سازنده/ تامین کننده با نظارت بازرس مورد تایید کارفرما نسبت به تهیه و ارسال نمونه استاندارد هر ردیف سفارش جهت تست های تعیین Grade، Torsion Test، Bend Test، Tensile Strength، Min Breaking Load و Coat Weight به آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید کارفرما اقدام و گواهینامه ها را جهت انطباق کامل مشخصات فنی با درخواست خرید ارائه نماید. ۲- اگر به هر دلیلی مشخص شود اسناد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نواقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماماً بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما میتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.	
الزامات تکمیلی		
توضیح		
موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است.	موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت	است.
مهر	مهر و امضا	مهر و امضا
اداره بازرسی و حفاظت فنی شماره: ب.و.ح.ف / ۱۴۰۳/۲۴۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۸		