



شماره: ب و ح ف / ۳۷
تاریخ: ۹۹/۰۴/۰۳

الزامات و دامنه بازرسی فنی
کالای تحت سفارش خرید

شماره تقاضا: SAS-9940053

نوع کالای تحت سفارش: مواد خوردگی ناپیوسته

۱. ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.
۲. ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.
۳. برای اقلام ساخت خارج از کشور ازانه □ LETTER OF CONFORMITY-2 و □ CERTIFICATE OF ORIGIN-1 و □ از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.
۴. ارایه مشخصات ابعادی و نقشه های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.
۵. ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید اقلام درخواست شده □-1 قبل از حمل □-2 در هنگام تحویل کالا الزامی است.
۶. محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرس فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در □-1 محل شرکت سازنده یا در اینبار شرکت کننده کالا با بندر کشور مبدأ □-2 محل اینبار کالای ستد شرکت زاگرس جنوبی □-3 محل اینبار کالای مناطق شرکت زاگرس جنوبی، الزامی است.
۷. انجام بازرسی فنی حین تولید توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.
۸. انجام بازرسی قبل از حمل شامل: ■-1 آزمون های عملکردی (بیش از ۹۰ درصد راندمان) و آزمونهای خواص فیزیکی مواد ■-2 بازرسی چشمی از بشکه ها ■-3 بازرسی وزنی ■-4 بررسی مارکینگ ■-5 بررسی مدارک کنترل کیفیت: توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید (با رعایت بنده های زیر الزامیست).
۹. ارائه طرح کنترل کیفیت QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع تولید کالا، الزامی می باشد.
۱۰. ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل تولید کالا، الزامی است.
۱۱. بازرسی در خارج از کشور توسط □-1 تعداد نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و □-2 شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسؤولیت شرکت تأمین کننده کالا می باشد.
۱۲. انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به اینبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مدارک و گزارش بازرسی قبل از حمل بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می باشد.
۱۳. بررسی پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تامین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تأمین کننده کالا، الزامی است.
۱۴. نمونه برداری از اقلام بر مبنای تا ۱۰٪ مقدار سفارش و انجام آزمونهای مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بازگیری و حمل کالا الزامی، می باشد. ارسال کالا به اینبار کارفرما متوسط به تایید نتایج آزمایش ها توسط اداره حفاظت فنی می باشد.
۱۵. قرارداد پیمانکار/ تأمین کننده / تولید کننده بازرسی مبنی بر متنطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عنده دی تأمین کننده می باشد.
۱۶. شرکت بازرسی شخص ثالث می بایست جزو شرکتهای مورد تایید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.
۱۷. شرکتهای سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram API معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.
۱۸. کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تأمین کننده و یا تولید کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.
۱۹. اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.
۲۰. خرید کالا بایستی از شرکت کالا های موجود در فهرست سازنده‌گان مورد تایید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکتهای خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع مشتمل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تایید قرار گیرد.
۲۱. مسؤولیت احالت گواهینامه ها بر عهده شرکت تأمین کننده و سازنده کالا می باشد.
۲۲. شرکت سازنده جهت رد بایی محصولات اطلاعات زیر را با روشنی مناسب به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید:
- نوع محصول و شماره Batch No.
 - تاریخ تولید و ارسال
- 22- بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط ■ متقاضی خرید کالا ■ حفاظت فنی انجام شود.

توضیحات: قبل از شروع فرایند تولید جهت انجام بازرسی حین تولید هماهنگی های لازم بعمل آید.

تئیه کننده: فاطمه نمازی

تاریخ: ۹۹/۰۴/۰۳

تصویب کننده: محمّد شادمانی

تایید کننده: مرتضی رودکی

۹۹

۹۹