



الزامات و دامنه بازرسی فنی  
کالای تحت سفارش خرید

شماره تقاضا: SAS-9940052

نوع کالای تحت سفارش: مواد خوردگی پیوسته

1.  ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.

2.  ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.

3.  برای اقلام ساخت خارج از کشور ارائه 1-CERTIFICATE OF ORIGIN و 2-LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.

4.  ارایه مشخصات ابعادی و نقشه های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.

5.  ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید اقلام درخواست شده 1-قبل از حمل 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.

گواهینامه و اسناد و مدارک

6.  محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در 1-محل شرکت سازنده یا در انبار شرکت تامین کننده کالا یا بندر کشور مبدا 2-محل انبار کالای ساد شرکت زاگرس جنوبی 3-محل انبار کالای مناطق شرکت زاگرس جنوبی، الزامی است.

7.  انجام بازرسی فنی حین تولید توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.

محل بازرسی

8.  انجام بازرسی قبل از حمل شامل: 1- آزمون های عملکردی (بیش از ۹۰ درصد راندمان) و آزمونهای خواص فیزیکی مواد 2- بازرسی چشمی از بشکه ها 3- بازرسی وزنی 4- بررسی مارکینگ 5- بررسی مدارک کنترل کیفیت؛ توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید (با رعایت بندهای زیر الزامیست).

8-1. در صورت مشاهده عدم انطباق در هریک از موارد بازرسی، لازم است بازرسی برای ۱۰۰ درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.

9.  ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع تولید کالا، الزامی می باشد.

شرایط بازرسی

10.  ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل تولید کالا، الزامی است.

11.  بازرسی در خارج از کشور توسط 1-تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تامین کننده کالا می باشد.

12.  انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ، بررسی مدارک و گزارش بازرسی قبل از حمل بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می باشد.

13.  برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تامین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تامین کننده کالا، الزامی است.

14.  نمونه برداری از اقلام بر مبنای تا ۱۰٪ مقدار سفارش و انجام آزمونهای مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش ها توسط اداره حفاظت فنی می باشد.

15.  قرارداد پیمانکار/ تامین کننده / تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده ی تامین کننده می باشد.

الزامات تکمیلی

16.  شرکت بازرسی شخص ثالث می بایست جزو شرکتهای مورد تایید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.

17.  شرکتهای سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.

18.  کلبه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تامین کننده و یا تولید کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.

19.  اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.

20.  خرید کالا بایستی از شرکت های موجود در فهرست سازندگان مورد تایید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکتهای خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع متشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تایید قرار گیرد.

21.  مسئولیت اصالت گواهینامه ها بر عهده شرکت تامین کننده و سازنده کالا می باشد.

22.  شرکت سازنده جهت ردیابی محصولات اطلاعات زیر را با روشی مناسب به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید:

- نوع محصول و شماره Batch No.
- تاریخ تولید و ارسال

22 - بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط متقاضی خرید کالا حفاظت فنی انجام شود.

توضیحات: قبل از شروع فرایند تولید جهت انجام بازرسی حین تولید هماهنگی های لازم بعمل آید.

تهیه کننده: فاطمه نمازی  
تاریخ: ۹۹/۰۴/۰۳

تصویب کننده: محسن نمازی

تایید کننده: مرتضی رودکی