



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

Quality, Health, Safety & Environment Integrated Management System

کد فرم: FO-220-11

الزامات و دامنه بازرسی فنی
کالای تحت سفارش خرید

شماره: ب و ح ف / ۴۵ / ۹۹

تاریخ: ۹۹ / ۱۰ / ۹

شماره تقاضا: ZRS-9931026

نوع کالای تحت سفارش: FITTING - (18 قلم - 111 عدد)

1. ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد (2004) EN 10204 3.1 به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.
2. ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد (2004) EN 10204 3.2 به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.
3. برای اقلام ساخت خارج از کشور ارائه 1- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده ، به هنگام تحویل کالا الزامی است.
4. ارائه گواهینامه هیدروتست مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.
5. ارایه مشخصات ابعادی و نقشه های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.
6. ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید اقلام درخواست شده 1- قبل از حمل 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.

گواهینامه و اسناد و مدارک

7. محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در 1- محل شرکت سازنده یا در انبار شرکت تأمین کننده کالا یا بندر کشور مبدأ 2- محل انبار کالای ستاد شرکت زاگرس جنوبی 3- محل انبار کالای مناطق شرکت زاگرس جنوبی ، الزامی است.
8. انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده ، الزامی است.

محل بازرسی

9. انجام بازرسی شامل: 1- بازرسی چشمی (100 درصد) 2- بازرسی ابعادی (100 درصد) 3- بررسی مارکینگ (100 درصد) 4- بررسی مدارک کنترل کیفیت (100 درصد)؛ توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید (با رعایت بندهای زیر الزامیست .
9-1 در صورت مشاهده عدم انطباق در هر یک از موارد بازرسی ، لازم است بازرسی برای 100 درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.
9-2 بنا به تشخیص و هزینه کارفرما در هر مرحله از فرآیند تأمین کالا آزمون غیر مخرب انجام خواهد شد.
10. ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می باشد.
11. ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.
12. رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می باشد.
13. درج مارکینگ NACE روی اقلام مورد درخواست، الزامی است.
14. بازرسی در خارج از کشور توسط 1- تعداد نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تأمین کننده کالا می باشد.
15. انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می باشد.
16. برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تأمین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تأمین کننده کالا ، الزامی است.

شرایط بازرسی

17. انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه آن ، در تعهد کارفرما می باشد.
18. قرارداد پیمانکار/ تأمین کننده / تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده ی تأمین کننده می باشد.
19. شرکت بازرسی شخص ثالث می بایست جزو شرکتهای مورد تایید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.
20. شرکتهای سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.
21. کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تأمین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.
22. اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.
23. خرید کالا بایستی از شرکت های موجود در فهرست سازندگان مورد تایید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکتهای خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع متشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تایید قرار گیرد.
24. مسئولیت اصالت گواهینامه ها بر عهده شرکت تأمین کننده و سازنده کالا می باشد.

الزامات تکمیلی

25 - بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط متقاضی خرید کالا بازرسی فنی اداره فرآورش انجام شود.

توضیحات:

تهیه کننده: طیبه اژه‌ری ۹۹/۱۰/۹

تأیید کننده: شهرام قاسم پور

تصویب کننده: محسن سادمانی

۹۹/۱۰/۹

۹۹/۱۰/۹