



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

Quality, Health, Safety & Environment
Integrated Management System

الزامات ودامنه بازرسی فنی
کالای تحت سفارش خرید

کد فرم: آزمایشی

شماره: بوحف/۱۴۰۰/۰۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

شماره تقاضا: SAD-9900064

نوع کالای تحت سفارش: Solvent Free Epoxy Coating

1. ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.

2. ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.

3. برای اقلام ساخت خارج از کشور ارائه 1- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.

4. ارائه گواهینامه هیدروتست مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.

5. ارایه مشخصات ابعادی و نقشه‌های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.

6. ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید اقلام درخواست شده 1- قبل از حمل 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.

گواهینامه و اسناد و مدارک

7.1. بازرسی مرحله اول - انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در محل شرکت سازنده / در انبار شرکت تامین کننده کالا / بندر کشور مبدا الزامی است.

7.2. بازرسی مرحله دوم - انجام بازرسی در منطقه عملیاتی قبل از انجام MRS و قبل از ورود کالا به انبار طبق بند 15 شرایط بازرسی الزامی است.

8. انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.

محل بازرسی

9. انجام بازرسی قبل از حمل شامل: 1. بازرسی ابعادی (درصد) 2. بازرسی چشمی (100 درصد) 3. بررسی مارکینگ (100 درصد) 4. بررسی مدارک کیفیت (100 درصد) 5. آزمون‌های عملکردی؛ توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما یا بازرس شخص ثالث مورد تایید الزامی می‌باشد.

10. در صورت مشاهده عدم انطباق در هر یک از موارد بازرسی بند 9 لازم است بازرسی برای 100 درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.

11. ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد.

12. ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.

13. رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد.

14. درج مارکینگ NACE روی اقلام مورد درخواست، الزامی است.

15. بازرسی در خارج از کشور توسط 1- تعداد نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تامین کننده کالا می‌باشد.

16. انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد.

17. برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تامین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تامین کننده کالا، الزامی است.

18. بنا به تشخیص کارفرما و با هزینه پیمانکار در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب یا مخرب می‌تواند انجام شود.

19. نمونه برداری از اقلام به میزان 10 % مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره حفاظت فنی می‌باشد.

شرایط بازرسی

20. انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه بازرسی، در تعهد کارفرما می‌باشد.

21. قرارداد پیمانکار/ تامین کننده/ تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده‌ی تامین کننده می‌باشد.

22. شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست قبل از انجام بازرسی به تایید کارفرما برسد.

23. شرکت‌های سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد آنها API است، باشد.

24. کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تامین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.

25. اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.

26. خرید کالا از منابع داخلی بایستی از شرکت‌های موجود در فهرست بلند منابع تامین کالای دستگاه مرکزی وزارت نفت انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع مشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

27. مسئولیت اصالت گواهینامه‌های کنترل کیفیت و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده شرکت تامین کننده کالا می‌باشد.

28. شرکت سازنده جهت ردیابی محصولات بایستی اطلاعات زیر را با روشی مناسب به ترتیبی که مورد تایید بازرسی فنی کارفرما باشد، به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید: 1. نوع محصول و شماره Batch No. 2. تاریخ تولید و ارسال

الزامات تکمیلی

29. بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط متقاضی خرید کالا بازرسی و حفاظت فنی اداره فرآورش انجام شود.

توضیحات: 1- قبل از شروع فرآیند تولید جهت انجام بازرسی حین تولید هماهنگی‌های لازم بعمل آید. 2- مشخصات فنی محصول در پیشنهاد فنی می‌بایست مطابق با مشخصات فنی مورد تایید اداره حفاظت فنی و شرح درخواست خرید ارائه شود. 3. رعایت الزامات استاندارد BS EN 10289 الزامی می‌باشد.

تهیه کننده: زهره خردمند - فاطمه نمازی
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
تایید کننده: مرتضی رودکی
تصویب کننده: شهرام قاسم‌پور

۱۴۰۰/۰۱/۱۵