



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

Quality, Health, Safety & Environment Integrated Management System

کد فرم: آزمایشی

شماره: پ و ح / ۷۳ / ۹۹

تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۱

الزامات وداعنامه بازرسی فنی  
کالای تحت سفارش خرید

شماره تقاضا: SNS-9930032

نوع کالای تحت سفارش: ذرات ساینده سرباره مس

1.  ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.  
2.  ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.  
3.  برای اقدام ساخت خارج از کشور ارائه I- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.  
4.  ارائه گواهینامه هیدرونت مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.  
5.  ارایه مشخصات ابعادی و نقشه‌های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.  
6.  ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید اقدام درخواست شده 1- قبل از حمل 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.

7.  محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در 1- محل شرکت سازنده یا در انبار شرکت تامین کننده کالا یا بندر کشور مبدأ 2- محل انبار کالای سناد شرکت زاگرس جنوبی 3- محل انبار کالای مناطق شرکت زاگرس جنوبی، الزامی است.  
8.  انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.

9.  انجام بازرسی قبل از حمل شامل: بازرسی ابعادی (۱۰۰ درصد) بازرسی چشمی (۱۰۰ درصد) بازرسی وزنی (درصد) بازرسی مارکینگ (۱۰۰ درصد) بازرسی مدارک کنترل کیفیت (۱۰۰ درصد) آزمون‌های عملکردی؛ توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید (با رعایت بندهای زیر الزامیت).  
9-1 در صورت مشاهده عدم انطباق در هر یک از موارد بازرسی، لازم است بازرسی برای ۱۰۰ درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.  
9-2 بنا به تشخیص و هزینه کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا آزمون غیر مخرب انجام خواهد شد.  
10.  ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و درجالت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد.  
11.  ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.  
12.  رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد.  
13.  درج مارکینگ NACE روی اقدام مورد درخواست، الزامی است.  
14.  بازرسی در خارج از کشور توسط 1- تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تامین کننده کالا می‌باشد.  
15.  انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد.  
16.  برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تامین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تامین کننده کالا، الزامی است.  
17.  نمونه برداری از اقلام به میزان 7.1۰ مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بازگیری و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره حفاظت فنی می‌باشد.

18.  قرارداد پیمانکار/ تامین کننده / تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی مشمول Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده تامین کننده می‌باشد.  
19.  شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست جزو شرکت‌های مورد تایید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.  
20.  شرکت‌های سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.  
21.  کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تامین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.  
22.  اقدام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.  
23.  خرید کالا بایستی از شرکت‌های موجود در فهرست سازندگان مورد تایید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع مشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تایید قرار گیرد.  
24.  مسئولیت اصالت گواهینامه‌ها بر عهده شرکت تامین کننده و سازنده کالا می‌باشد.  
25.  شرکت سازنده جهت ردیابی محصولات اطلاعات زیر را با روشی مناسب به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید:  
• نوع محصول و شماره Batch No.  
• تاریخ تولید و ارسال

26.  بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط نماینده خرید کالا بازرسی و حفاظت فنی اداره فرآورش انجام شود.

توضیحات: قبل از شروع فرآیند تولید جهت انجام بازرسی حسن تولید هماهنگی‌های لازم بعمل آید.  
مشخصات فنی محصول در پیشنهاد فنی می‌بایست مطابق با مشخصات فنی مورد تایید اداره حفاظت فنی و شرح درخواست خرید ارائه شود.

تهیه کننده: فاطمه نمازی - زهرآ خردمند  
تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۱  
تایید کننده: مرتضی رودکی  
تصویب کننده: شهرام فاسریور

۹۹، ۱۱، ۱۱

۹۹

*(Handwritten signature)*

کد فرم: آزمائشی	Quality, Health, Safety & Environment Integrated Management System	 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شماره: ب و ج ف / ۹۱ / ۹۷		
تاریخ: ۹۷/۱۱/۱۹	<b>الزامات و دامنه بازرسی فنی</b> <b>کالای تحت سفارش خرید</b>	

شماره تقاضا: SAS-9940004

نوع کالای تحت سفارش: Grif

1.  ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبطه (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.
2.  ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبطه (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.
3.  برای اقلام ساخت خارج از کشور ارائه I- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.
4.  ارائه گواهینامه هیدروست مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.
5.  ارایه مشخصات ابعادی و نقشه‌های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.
6.  ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما منتهی بر تأیید اقلام درخواست شده 1- قبل از حمل 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.
7.  محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تأیید در 1- محل شرکت سازنده یا در انبار شرکت تأمین کننده کالا یا بندر کشور مبدأ 2- محل انبار کالای ستاد شرکت زاگرس جنوبی 3- محل انبار کالای مناطق عملیاتی شرکت زاگرس جنوبی، الزامی است.
8.  انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تأیید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.
9.  انجام بازرسی قبل از حمل شامل: بازرسی ابعادی (۱۰۰ درصد) بازرسی چشمی (۱۰۰ درصد) بازرسی وزنی (درصد) بررسی مارکینگ (۱۰۰ درصد) بررسی مدارک کنترل کیفیت (۱۰۰ درصد) آزمون‌های عملکردی؛ توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تأیید (با رعایت بندهای زیر الزامیست).
  - 9-1. در صورت مشاهده عدم انطباق در هر یک از موارد بازرسی، لازم است بازرسی برای ۱۰۰ درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.
  - 9-2. بنا به تشخیص و هزینه کارفرما در هر مرحله از فرآیند تأمین کالا آزمون غیر مخرب انجام خواهد شد.
10.  ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تأییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد.
11.  ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.
12.  رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد.
13.  درج مارکینگ NACE روی اقلام مورد درخواست، الزامی است.
14.  بازرسی در خارج از کشور توسط 1- تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تأیید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تأمین کننده کالا می‌باشد.
15.  انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد.
16.  برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تأمین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تأمین کننده کالا، الزامی است.
17.  نمونه برداری از اقلام به میزان ۱۰٪ مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بازگویی و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تأیید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره حفاظت فنی می‌باشد.
18.  انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه آن، در تعهد کارفرما می‌باشد.
19.  قرارداد پیمانکار/ تأمین کننده/ تولید کننده با بازرس شخص ثالث باستانی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده‌ی تأمین کننده می‌باشد.
20.  شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست جزو شرکت‌های مورد تأیید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.
21.  شرکت‌های سازنده خارجی، باستانی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.
22.  کلیه اسناد و مدارک باستانی دارای مهر و امضای شرکت تأمین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.
23.  اقلام پیشنهادی باستانی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.
24.  خرید کالا باستانی از شرکت‌های موجود در فهرست سازندگان مورد تأیید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تأیید شده باستانی توسط کارمروه بررسی منابع مشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تأیید قرار گیرد.
25.  مسئولیت امثال گواهینامه‌ها بر عهده شرکت تأمین کننده و سازنده کالا می‌باشد.
26.  شرکت سازنده جهت رد پایی محصولات اطلاعات زیر را با روشی مناسب به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید:
  - نوع محصول و شماره Batch No.
  - تاریخ تولید و ارسال

گواهینامه و اسناد مدارک

محل بازرسی

انبار بازرسی

تاریخ تولید

27.  بررسی پیشنهاد فنی باستانی توسط متقاضی خرید کالا بازرسی و حفاظت فنی اداره فرآورش انجام شود.  
 توضیحات: تولید این محصول باید بر اساس دستورالعمل مورد تأیید اداره حفاظت فنی باشد. (دستورالعمل مورد نظر به بیوست ارسال می‌گردد).  
 قبل از شروع فرآیند تولید جهت انجام بازرسی حین تولید هماهنگی‌های لازم بعمل آید.  
 مشخصات فنی محصول در پیشنهاد فنی می‌بایست مطابق با مشخصات فنی مورد تأیید اداره حفاظت فنی و شرح درخواست خرید ارائه شود.

تاریخ: ۹۷/۱۱/۱۹	فاعلمه نظاری زهره احمدی	تأیید کننده: مرتضی رودکی	تصویب کننده: شهرام قاسمیپور
-----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

۹۹ / ۱۱ / ۲۱

۹۱ / ۱۱ / ۱۹

کد فرم: FO-220-11	Quality, Health, Safety & Environment Integrated Management System	 <p>شرکت ملی پخش و توزیع نفت ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی</p>
شماره: ب و ح ف / ۹۹/۷۰	الزامات و دامنه بازرسی فنی	
تاریخ: ۹۹/۱۰/۲۴	کالای تحت سفارش خرید	

شماره تقاضا: ZRS-99310503

نوع کالای تحت سفارش: GRIT

<p>1. ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد EN (2004) 10204 3.1 به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.</p> <p>2. ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمونهای مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندیهای درخواست خرید) طبق استاندارد EN (2004) 10204 3.2 به هنگام تحویل کالا الزامی می باشد.</p> <p>3. برای اقلام ساخت خارج از کشور ارائه □ CERTIFICATE OF ORIGIN-1 و □ LETTER OF CONFORMITY-2 از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.</p> <p>4. ارایه مشخصات ابعادی و نقشه های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.</p> <p>5. ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید اقلام درخواست شده □-1 قبل از حمل □ 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.</p>	<p>گواهینامه و اسناد و مدارک</p>
<p>6. محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در □-1 محل شرکت سازنده یا در انبار شرکت تامین کننده کالا یا بندر کشور مبدا □-2 محل انبار کالای ستاد شرکت زاگرس جنوبی □-3 محل انبار کالای مناطق شرکت زاگرس جنوبی، الزامی است.</p> <p>7. انجام بازرسی فنی حین تولید توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.</p>	<p>محل بازرسی</p>
<p>8. انجام بازرسی قبل از حمل شامل: □ 1- آزمون های عملکردی (بیش از ۹۰ درصد راندمان) و آزمونهای خواص فیزیکی مواد □ 2- بازرسی چشم بشفکه ها □ 3- بازرسی وزنی □ 4- بررسی مارکینگ □ 5- بررسی مدارک کنترل کیفیت؛ توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید (با رعایت بندهای زیر الزامیست).</p> <p>8-1. در صورت مشاهده عدم انطباق در هریک از موارد بازرسی، لازم است بازرسی برای ۱۰۰ درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.</p> <p>9. ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع تولید کالا، الزامی می باشد.</p> <p>10. ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل تولید کالا، الزامی است.</p> <p>11. بازرسی در خارج از کشور توسط □-1 تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و □-2 شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تامین کننده کالا می باشد.</p> <p>12. انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ، بررسی مدارک و گزارش بازرسی قبل از حمل بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می باشد.</p> <p>13. برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تامین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تامین کننده کالا، الزامی است.</p> <p>14. نمونه برداری از اقلام بر مبنای تا ۱۰٪ مقدار سفارش و انجام آزمونهای مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش ها توسط اداره حفاظت فنی می باشد.</p>	<p>شرایط بازرسی</p>
<p>15. قرارداد پیمانکار/ تامین کننده / تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده ی تامین کننده می باشد.</p> <p>16. شرکت بازرسی شخص ثالث می بایست جزو شرکتهای مورد تایید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.</p> <p>17. شرکتهای سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.</p> <p>18. کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تامین کننده و یا تولید کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.</p> <p>19. اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.</p> <p>20. خرید کالا بایستی از شرکت های موجود در فهرست سازندگان مورد تایید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکتهای خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع مشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تایید قرار گیرد.</p> <p>21. مسئولیت اصالت گواهینامه ها بر عهده شرکت تامین کننده و سازنده کالا می باشد.</p> <p>22. شرکت سازنده جهت ردیابی محصولات اطلاعات زیر را با روشی مناسب به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نوع محصول و شماره Batch No.</li> <li>• تاریخ تولید و ارسال</li> </ul>	<p>الزامات تکمیلی</p>

22 - بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط □ متقاضی خرید کالا □ حفاظت فنی انجام شود.

توضیحات: قبل از شروع فرایند تولید جهت انجام بازرسی حین تولید هماهنگی های لازم بعمل آید.

مشخصات فنی محصول در پیشنهاد فنی می بایست مطابق با مشخصات فنی مورد تایید اداره حفاظت فنی و شرح درخواست خرید ارائه شود.

تهیه کننده: زهرا خردمند تاریخ: ۹۹/۱۰/۲۴	تایید کننده: مرتضی رودکی تاریخ: ۹۹/۱۰/۲۴	تصویب کننده: شهرام قاسم پور تاریخ: ۹۹/۱۰/۲۴
--	---	--



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

Quality, Health, Safety & Environment Integrated Management System

کد فرم: آزمایشی

شماره: ب و ح ف / ۸۴ / ۹۹

تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۳

الزامات و دامنه بازرسی فنی  
کالای تحت سفارش خرید

شماره تقاضا: ZVD-9900011

نوع کالای تحت سفارش: مس باره

1.  ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.
2.  ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.
3.  برای اقلام ساخت خارج از کشور ارائه 1- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.
4.  ارائه گواهینامه هیدروتست مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.
5.  ارایه مشخصات ابعادی و نقشه‌های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.
6.  ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید اقلام درخواست شده 1- قبل از حمل 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.

گواهینامه و مدارک

7.  محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در 1- محل شرکت سازنده یا در انبار شرکت تامین کننده کالا یا بندر کشور مبدأ 2- محل انبار کالای ستاد شرکت زاگرس جنوبی 3- محل انبار کالای مناطق شرکت زاگرس جنوبی، الزامی است.
8.  انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.

محل بازرسی

9.  انجام بازرسی قبل از حمل شامل: بازرسی ابعادی (100 درصد) بازرسی چشمی (100 درصد) بازرسی وزنی (درصد) بررسی مارکینگ (100 درصد) بر مدارک کنترل کیفیت (100 درصد) آزمون‌های عملکردی؛ توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید (با رعایت بندهای زیر الزامیست).
- 9-1. در صورت مشاهده عدم انطباق در هر یک از موارد بازرسی، لازم است بازرسی برای 100 درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.
- 9-2. بنا به تشخیص و هزینه کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا آزمون غیر مخرب انجام خواهد شد.
10.  ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد.
11.  ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.
12.  رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد.
13.  درج مارکینگ NACE روی اقلام مورد درخواست، الزامی است.
14.  بازرسی در خارج از کشور توسط 1- تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تامین کننده کالا می‌باشد.
15.  انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد.
16.  برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تامین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تامین کننده کالا، الزامی است.
17.  نمونه برداری از اقلام به میزان 10٪ مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره حفاظت فنی می‌باشد.

توضیحات بازرسی

18.  انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه آن، در تعهد کارفرما می‌باشد.
19.  قرارداد پیمانکار/ تامین کننده/ تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده‌ی تامین کننده می‌باشد.
20.  شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست جزو شرکت‌های مورد تایید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.
21.  شرکت‌های سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.
22.  کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تامین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.
23.  اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.
24.  خرید کالا بایستی از شرکت‌های موجود در فهرست سازندگان مورد تایید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع متشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تایید قرار گیرد.
25.  مسئولیت اصالت گواهینامه‌ها بر عهده شرکت تامین کننده و سازنده کالا می‌باشد.
26.  شرکت سازنده جهت ردیابی محصولات اطلاعات زیر را با روشی مناسب به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید:
- نوع محصول و شماره Batch No.
  - تاریخ تولید و ارسال

الزامات کلیه

27.  بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط متقاضی خرید کالا بازرسی و حفاظت فنی اداره فرآورش انجام شود.

توضیحات: تولید این محصول باید بر اساس دستورالعمل مورد تایید اداره حفاظت فنی باشد. (دستورالعمل مورد نظر به پیوست ارسال می‌گردد.)  
قبل از شروع فرآیند تولید جهت انجام بازرسی حین تولید هماهنگی‌های لازم بعمل آید.  
مشخصات فنی محصول در پیشنهاد فنی می‌بایست مطابق با مشخصات فنی مورد تایید اداره حفاظت فنی و شرح درخواست خرید ارائه شود.

تهیه کننده: فاطمه نمازی - زهره خردمند	تایید کننده: مرتضی رودکی	تصویب کننده: شهرام قاسم‌پور
تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۳		

۹۹، ۱۱، ۱۳

۹۹

۹۹، ۱۱، ۱۳

کد فرم: آزمایشی	Quality, Health, Safety & Environment Integrated Management System	 <p>شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی</p>
شماره: ب و ح ف / ۸۳ / ۹۹	الزامات و دامنه بازرسی فنی	
تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۳	کالای تحت سفارش خرید	

شماره تقاضا: SSS-9930035

نوع کالای تحت سفارش: Grit

<p>1. <input type="checkbox"/> ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/> ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> برای ارقام ساخت خارج از کشور ارائه 1- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> ارائه گواهینامه هیدروتست مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>5. <input checked="" type="checkbox"/> ارایه مشخصات ابعادی و نقشه‌های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.</p> <p>6. <input checked="" type="checkbox"/> ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید ارقام درخواست شده <input checked="" type="checkbox"/> 1- قبل از حمل <input checked="" type="checkbox"/> 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.</p>	گواهینامه و اسناد و مدارک
--	---------------------------

<p>7. <input checked="" type="checkbox"/> محل انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در <input checked="" type="checkbox"/> 1- محل شرکت سازنده یا در انبار شرکت تامین کننده کالا یا بندر کشور مبدأ <input type="checkbox"/> 2- محل انبار کالای ستاد شرکت زاگرس جنوبی <input checked="" type="checkbox"/> 3- محل انبار کالای مناطق شرکت زاگرس جنوبی، الزامی است.</p> <p>8. <input checked="" type="checkbox"/> انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.</p>	محل بازرسی
---	------------

<p>9. <input checked="" type="checkbox"/> انجام بازرسی قبل از حمل شامل: <input checked="" type="checkbox"/> بازرسی ابعادی (۱۰۰ درصد) <input checked="" type="checkbox"/> بازرسی چشمی (۱۰۰ درصد) <input type="checkbox"/> بازرسی وزنی (درصد) <input checked="" type="checkbox"/> بررسی مارکینگ (۱۰۰ درصد) <input checked="" type="checkbox"/> بر مدارک کنترل کیفیت (۱۰۰ درصد) <input checked="" type="checkbox"/> آزمون‌های عملکردی؛ توسط نماینده بازرسی فنی یا بازرس شخص ثالث مورد تایید (با رعایت بندهای زیر الزامیست).</p> <p>9-1. در صورت مشاهده عدم انطباق در هر یک از موارد بازرسی، لازم است بازرسی برای ۱۰۰ درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.</p> <p>9-2. بنا به تشخیص و هزینه کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا آزمون غیر مخرب انجام خواهد شد.</p> <p>10. <input checked="" type="checkbox"/> ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد.</p> <p>11. <input checked="" type="checkbox"/> ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.</p> <p>12. <input checked="" type="checkbox"/> رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> درج مارکینگ NACE روی ارقام مورد درخواست، الزامی است.</p> <p>14. <input type="checkbox"/> بازرسی در خارج از کشور توسط <input type="checkbox"/> 1- تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و <input type="checkbox"/> 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تامین کننده کالا می‌باشد.</p> <p>15. <input checked="" type="checkbox"/> انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد.</p> <p>16. <input type="checkbox"/> برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تامین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تامین کننده کالا، الزامی است.</p> <p>17. <input checked="" type="checkbox"/> نمونه برداری از ارقام به میزان ۱۰٪ مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت نفت، با هزینه تولید کننده و یا پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره حفاظت فنی می‌باشد.</p>	انطباق بازرسی
---	---------------

<p>18. <input type="checkbox"/> انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه آن، در تعهد کارفرما می‌باشد.</p> <p>19. <input checked="" type="checkbox"/> قرارداد پیمانکار/ تامین کننده/ تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده‌ی تامین کننده می‌باشد.</p> <p>20. <input checked="" type="checkbox"/> شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست جزو شرکت‌های مورد تایید اداره بازرسی و حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی باشد.</p> <p>21. <input type="checkbox"/> شرکت‌های سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.</p> <p>22. <input checked="" type="checkbox"/> کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تامین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.</p> <p>23. <input checked="" type="checkbox"/> اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.</p> <p>24. <input checked="" type="checkbox"/> خرید کالا بایستی از شرکت‌های موجود در فهرست سازندگان مورد تایید شرکت زاگرس جنوبی انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع مشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد تایید قرار گیرد.</p> <p>25. <input checked="" type="checkbox"/> مسئولیت اصالت گواهینامه‌ها بر عهده شرکت تامین کننده و سازنده کالا می‌باشد.</p> <p>26. <input checked="" type="checkbox"/> شرکت سازنده جهت ردیابی محصولات اطلاعات زیر را با روشی مناسب به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نوع محصول و شماره Batch No.</li> <li>• تاریخ تولید و ارسال</li> </ul>	الزامات تکمیلی
--	----------------

27.  بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط  متقاضی خرید کالا  بازرسی و حفاظت فنی  اداره فرآورش انجام شود.

توضیحات: تولید این محصول باید بر اساس دستورالعمل مورد تایید اداره حفاظت فنی باشد. (دستورالعمل مورد نظر به پیوست ارسال می‌گردد).  
قبل از شروع فرآیند تولید جهت انجام بازرسی حین تولید هماهنگی‌های لازم بعمل آید.  
مشخصات فنی محصول در پیشنهاد فنی می‌بایست مطابق با مشخصات فنی مورد تایید اداره حفاظت فنی و شرح درخواست خرید ارائه شود.

تهیه کننده: فاطمه نمازی - زهرا خردمندی تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۳	تایید کننده: مرتضی رودکی ۱۳/۱۱/۹۹	تصویب کننده: شهرام قاسمیپور ۹۹/۱۱/۱۳
---	--------------------------------------	---