



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

## Integrated Management System

### الزامات ودامنه بازرسی فنی کالای تحت سفارش خرید

کد فرم: FO-220-11/02

تاریخ بازنگری:

شماره: ب و ح ف / ۰۲ / ۱۴۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره تقاضا: SND-0000090

#### نوع کالای تحت سفارش: Solvent Free Epoxy Coating

<p>EN 10204 3.1 طبق استاندارد (خرید) نیازمندی‌های درخواست خرید</p> <p>EN 10204 3.2 طبق استاندارد (خرید) نیازمندی‌های درخواست خرید</p> <p>LETTER OF CONFORMITY و 1- CERTIFICATE OF ORIGIN از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.</p>	<p>1. <input type="checkbox"/> ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد 3.1 EN 10204 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (بر اساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد 3.2 EN 10204 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> برای ارقام ساخت خارج از کشور ارائه 1- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> ارائه گواهینامه هیدروتست مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> ارایه مشخصات ابعادی و نقشه‌های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید ارقام درخواست شده 1- قبل از حمل 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.</p>	<p>گواهینامه و اسناد و مدارک</p>
<p>بندر کشور مبدا الزامی است.</p> <p>انجام بازرسی مرحله دوم - انجام بازرسی در منطقه عملیاتی قبل از انجام MRS و قبل از ورود کالا به انبار طبق بند ۱۵ شرایط بازرسی الزامی است.</p> <p>انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.</p>	<p>7. <input type="checkbox"/> 1. انجام بازرسی مرحله اول - انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما یا بازرس شخص ثالث مورد تایید در محل شرکت سازنده / در انبار شرکت تأمین کننده کالا / بندر کشور مبدا الزامی است.</p> <p>7.2. <input type="checkbox"/> 2. انجام بازرسی مرحله دوم - انجام بازرسی در منطقه عملیاتی قبل از انجام MRS و قبل از ورود کالا به انبار طبق بند ۱۵ شرایط بازرسی الزامی است.</p> <p>8. <input type="checkbox"/> 3. انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.</p>	<p>محل بازرسی</p>
<p>4. <input type="checkbox"/> بررسی مارکینگ (۱۰۰درصد) 3. <input type="checkbox"/> بررسی مارکینگ (۱۰۰درصد) 4. <input type="checkbox"/> بررسی مدارک کنترل کیفیت (۱۰۰درصد) 5. <input type="checkbox"/> آزمون‌های عملکردی؛ توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما یا بازرس شخص ثالث مورد تایید الزامی می‌باشد.</p> <p>10. <input type="checkbox"/> در صورت مشاهده عدم انطباق در هریک از موارد بازرسی بند 9، لازم است بازرسی برای 100 درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>14. <input type="checkbox"/> درج مارکینگ NACE روی ارقام مورد درخواست، الزامی است.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> بازرسی در خارج از کشور توسط 1- تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تأمین کننده کالا می‌باشد.</p> <p>16. <input type="checkbox"/> انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد.</p> <p>17. <input type="checkbox"/> برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تأمین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تأمین کننده کالا، الزامی است.</p> <p>18. <input type="checkbox"/> بنا به تشخیص کارفرما و با هزینه پیمانکار در هر مرحله از فرآیند تأمین کالا، آزمون غیر مخرب یا مخرب می‌تواند انجام شود.</p> <p>19. <input type="checkbox"/> نمونه برداری از ارقام به میزان 10٪ مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت زاگرس جنوبی، با هزینه تولید کننده، تأمین کننده و با پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره بازرسی و حفاظت فنی می‌باشد.</p>	<p>9. <input type="checkbox"/> 1. بازرسی ابعادی ( درصد ) 2. بازرسی چشمی (۱۰۰درصد) 3. <input type="checkbox"/> بررسی مارکینگ (۱۰۰درصد) 4. <input type="checkbox"/> بررسی مدارک کنترل کیفیت (۱۰۰درصد) 5. <input type="checkbox"/> آزمون‌های عملکردی؛ توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما یا بازرس شخص ثالث مورد تایید الزامی می‌باشد.</p> <p>10. <input type="checkbox"/> در صورت مشاهده عدم انطباق در هریک از موارد بازرسی بند 9، لازم است بازرسی برای 100 درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرس بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد.</p> <p>14. <input type="checkbox"/> درج مارکینگ NACE روی ارقام مورد درخواست، الزامی است.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> بازرسی در خارج از کشور توسط 1- تعداد ..... نفر بازرس فنی نماینده کارفرما و 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تأمین کننده کالا می‌باشد.</p> <p>16. <input type="checkbox"/> انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد.</p> <p>17. <input type="checkbox"/> برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تأمین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تأمین کننده کالا، الزامی است.</p> <p>18. <input type="checkbox"/> بنا به تشخیص کارفرما و با هزینه پیمانکار در هر مرحله از فرآیند تأمین کالا، آزمون غیر مخرب یا مخرب می‌تواند انجام شود.</p> <p>19. <input type="checkbox"/> نمونه برداری از ارقام به میزان 10٪ مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت زاگرس جنوبی، با هزینه تولید کننده، تأمین کننده و با پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره بازرسی و حفاظت فنی می‌باشد.</p>	<p>شرایط بازرسی</p>
<p>20. <input type="checkbox"/> انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه بازرسی، در تعهد کارفرما می‌باشد.</p> <p>21. <input type="checkbox"/> قرارداد پیمانکار/ تأمین کننده/ تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده‌ی تأمین کننده و تولید کننده می‌باشد.</p> <p>22. <input type="checkbox"/> شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست قبل از انجام بازرسی به تایید کارفرما برسد.</p> <p>23. <input type="checkbox"/> شرکت‌های سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.</p> <p>24. <input type="checkbox"/> کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تأمین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.</p> <p>25. <input type="checkbox"/> ارقام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.</p> <p>26. <input type="checkbox"/> خرید کالا از منابع داخلی بایستی از شرکت‌های موجود در فهرست بلند منابع تأمین کالای دستگاه مرکزی وزارت نفت انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع مشکوک از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد.</p> <p>27. <input type="checkbox"/> مسئولیت اصالت گواهینامه‌های کنترل کیفیت و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده شرکت تأمین کننده کالا می‌باشد.</p> <p>28. <input type="checkbox"/> شرکت سازنده جهت رد یابی محصولات بایستی اطلاعات زیر را با روشی مناسب به ترتیبی که مورد تایید بازرسی فنی کارفرما باشد، به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید: 1. نوع محصول و شماره Batch No. 2. تاریخ تولید و ارسال</p>	<p>20. <input type="checkbox"/> انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه بازرسی، در تعهد کارفرما می‌باشد.</p> <p>21. <input type="checkbox"/> قرارداد پیمانکار/ تأمین کننده/ تولید کننده با بازرس شخص ثالث بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده‌ی تأمین کننده و تولید کننده می‌باشد.</p> <p>22. <input type="checkbox"/> شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست قبل از انجام بازرسی به تایید کارفرما برسد.</p> <p>23. <input type="checkbox"/> شرکت‌های سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد.</p> <p>24. <input type="checkbox"/> کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تأمین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد.</p> <p>25. <input type="checkbox"/> ارقام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد.</p> <p>26. <input type="checkbox"/> خرید کالا از منابع داخلی بایستی از شرکت‌های موجود در فهرست بلند منابع تأمین کالای دستگاه مرکزی وزارت نفت انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع مشکوک از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد.</p> <p>27. <input type="checkbox"/> مسئولیت اصالت گواهینامه‌های کنترل کیفیت و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده شرکت تأمین کننده کالا می‌باشد.</p> <p>28. <input type="checkbox"/> شرکت سازنده جهت رد یابی محصولات بایستی اطلاعات زیر را با روشی مناسب به ترتیبی که مورد تایید بازرسی فنی کارفرما باشد، به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید: 1. نوع محصول و شماره Batch No. 2. تاریخ تولید و ارسال</p>	<p>الزامات کلیه</p>
<p>29. <input type="checkbox"/> بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط متقاضی خرید کالا بازرسی و حفاظت فنی اداره فرآورش انجام شود.</p> <p>توضیحات: رعایت کلیه موارد زیر به ترتیب اشاره شده الزامی است</p> <p>۱- ارائه تاییدیه آزمونهای کیفی مطابق با الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 از آزمایشگاه دارای گواهی معتبر iso 17025 الزامی می‌باشد.</p> <p>۲- رعایت کلیه الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 الزامی است.</p> <p>۳- انجام آزمون و بررسی میدانی بر روی یک نمونه از محصول تحت سفارش در مناطق عملیاتی شرکت زاگرس جنوبی با حضور نماینده شرکت تولید کننده به منظور حصول اطمینان از سازگاری محصول تولیدی با شرایط محیطی مناطق عملیاتی و نایید قابلیت استفاده و کاربری آن برای گروه اجرایی توسط واحد متقاضی الزامی است. ارزیابی خواص کیفی پوشش اعمالی در آزمون میدانی و تطابق آنها با الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 توسط واحد حفاظت فنی ضروری است.</p>	<p>توضیحات: رعایت کلیه موارد زیر به ترتیب اشاره شده الزامی است</p> <p>۱- ارائه تاییدیه آزمونهای کیفی مطابق با الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 از آزمایشگاه دارای گواهی معتبر iso 17025 الزامی می‌باشد.</p> <p>۲- رعایت کلیه الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 الزامی است.</p> <p>۳- انجام آزمون و بررسی میدانی بر روی یک نمونه از محصول تحت سفارش در مناطق عملیاتی شرکت زاگرس جنوبی با حضور نماینده شرکت تولید کننده به منظور حصول اطمینان از سازگاری محصول تولیدی با شرایط محیطی مناطق عملیاتی و نایید قابلیت استفاده و کاربری آن برای گروه اجرایی توسط واحد متقاضی الزامی است. ارزیابی خواص کیفی پوشش اعمالی در آزمون میدانی و تطابق آنها با الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 توسط واحد حفاظت فنی ضروری است.</p>	

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

مهر و امضای مسئول

مهر و امضای دیگر



الزامات و دامنه بازرسی فنی کالای تحت سفارش خرید

۴- به منظور برنامه ریزی جهت انجام بازرسی حین و پس از تولید در محل کارخانه و پیش از صدور release note رعایت بند های ۱۱، ۱۲ و ۱۷ توسط تولید کننده مورد تاکید است.

۵- بازرسی حین تولید مطابق با دستورالعمل CMD-020-REV00 (پیوست) انجام میگردد.

۶- تضمین کیفیت محصول تولیدی مطابق با بند ۴-۴ استاندارد BS EN 10289(2002) توسط شرکت تولید کننده الزامی است.

تهیه کننده: مهدی دهقانی  
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

تایید کننده: مرتضی رودکی

تصویب کننده: شهرام قاسمپور

۱۴۰۱/۰۱/۲۰

۱۴۰۱



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

### Integrated Management System

### الزامات و دامنه بازرسی فنی کالای تحت سفارش خرید

کد فرم: FO-220-11/02

تاریخ بازنگری:

شماره: ب و ح ف / ۹۱ / ۱۴۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره قاضا: SAD-0000122

#### نوع کالای تحت سفارش: Solvent Free Epoxy Coating

<p>EN 10204 3.1 EN 10204 3.2</p>	<p>1. <input type="checkbox"/> ارایه گواهینامه کنترل کیفیت مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.1 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد. 2. <input checked="" type="checkbox"/> ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون‌های مرتبط (براساس الزامات استاندارد ساخت کالا و نیازمندی‌های درخواست خرید) طبق استاندارد EN 10204 3.2 (2004) به هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد. 3. <input type="checkbox"/> برای اقام ساخت خارج از کشور ارائه 1- CERTIFICATE OF ORIGIN و 2- LETTER OF CONFORMITY از شرکت سازنده، به هنگام تحویل کالا الزامی است. 4. <input type="checkbox"/> ارائه گواهینامه هیدروتست مطابق الزامات استاندارد ساخت کالا در هنگام تحویل کالا الزامی می‌باشد. 5. <input type="checkbox"/> ارایه مشخصات ابعادی و نقشه‌های ساخت جهت بررسی فنی الزامی است. 6. <input checked="" type="checkbox"/> ارایه اصل گزارش بازرسی شخص ثالث به کارفرما مبنی بر تایید ارقام درخواست شده <input checked="" type="checkbox"/> 1- قبل از حمل <input checked="" type="checkbox"/> 2- در هنگام تحویل کالا الزامی است.</p>	<p>گواهینامه و اسناد و مدارک</p>
<p>7.1 7.2 8.</p>	<p>7.1. <input type="checkbox"/> بازرسی در مرحله اول - انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما یا بازرسی شخص ثالث مورد تایید در محل شرکت سازنده / در انبار شرکت تأمین کننده کالا / بندر کشور مبدا الزامی است. 7.2. <input type="checkbox"/> بازرسی مرحله دوم - انجام بازرسی در منطقه عملیاتی قبل از انجام MRS و قبل از ورود کالا به انبار طبق بند 15 شرایط بازرسی الزامی است. 8. <input checked="" type="checkbox"/> انجام بازرسی فنی حین ساخت توسط بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.</p>	<p>محل بازرسی</p>
<p>9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19</p>	<p>9. <input type="checkbox"/> انجام بازرسی قبل از حمل شامل: <input type="checkbox"/> 1. بازرسی ابعادی ( درصد ) <input type="checkbox"/> 2. بازرسی چشمی (۱۰۰ درصد) <input type="checkbox"/> 3. بررسی مارکینگ (۱۰۰ درصد) <input type="checkbox"/> 4. بررسی مدارک کنترل کیفیت (۱۰۰ درصد) <input type="checkbox"/> 5. آزمون‌های عملکردی: توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما یا بازرسی شخص ثالث مورد تایید الزامی می‌باشد. 10. <input type="checkbox"/> در صورت مشاهده عدم انطباق در هر یک از موارد بازرسی بند 9، لازم است بازرسی برای 100 درصد حجم کالای مورد درخواست، انجام پذیرد. 11. <input checked="" type="checkbox"/> ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP جهت بررسی و اظهار نظر و دریافت تاییدیه قبل از شروع ساخت کالا، الزامی می‌باشد. 12. <input checked="" type="checkbox"/> ارایه برنامه زمانبندی تولید جهت حضور بازرسی بر اساس QCP/ITP در محل ساخت کالا، الزامی است. 13. <input type="checkbox"/> رعایت الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در ساخت کالا الزامی می‌باشد. 14. <input type="checkbox"/> درج مارکینگ NACE روی اقلام مورد درخواست، الزامی است. 15. <input type="checkbox"/> بازرسی در خارج از کشور توسط <input type="checkbox"/> 1- تعداد ..... نفر بازرسی فنی نماینده کارفرما و <input type="checkbox"/> 2- شرکت بازرسی شخص ثالث مورد تالیف کارفرما انجام گردد و هزینه آنها در تعهد و مسئولیت شرکت تأمین کننده کالا می‌باشد. 16. <input checked="" type="checkbox"/> انجام بازرسی در منطقه عملیاتی (قبل از ورود کالا به انبار شرکت زاگرس جنوبی) شامل: بازرسی چشمی، بررسی مارکینگ بر اساس گزارش بازرسی قبل از حمل، الزامی می‌باشد. 17. <input checked="" type="checkbox"/> برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) بعد از عقد قرارداد و قبل اقدام به ساخت یا تأمین کالا با حضور نماینده بازرسی فنی کارفرما و شرکت تأمین کننده کالا، الزامی است. 18. <input type="checkbox"/> بنا به تشخیص کارفرما و با هزینه پیمانکار در هر مرحله از فرآیند تأمین کالا، آزمون غیر مخرب یا مخرب می‌تواند انجام شود. 19. <input type="checkbox"/> نمونه برداری از اقلام به میزان 10٪ مقدار سفارش و انجام آزمون‌های مورد نیاز طبق استاندارد و دستورالعمل شرکت زاگرس جنوبی، با هزینه تولید کننده، تأمین کننده و یا پیمانکار قبل از بارگیری و حمل کالا الزامی، می‌باشد. ارسال کالا به انبار کارفرما منوط به تایید نتایج آزمایش‌ها توسط اداره بازرسی و حفاظت فنی می‌باشد.</p>	<p>شرایط بازرسی</p>
<p>20 21 22 23 24 25 26 27 28</p>	<p>20. <input type="checkbox"/> انجام بازرسی در داخل کشور توسط بازرسی فنی کارفرما و هزینه بازرسی، در تعهد کارفرما می‌باشد. 21. <input type="checkbox"/> قرارداد پیمانکار/ تأمین کننده/ تولید کننده با بازرسی شخص ثالث بایستی متعلق به Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه قرارداد به عهده‌ی تأمین کننده و تولید کننده می‌باشد. 22. <input type="checkbox"/> شرکت بازرسی شخص ثالث می‌بایست قبل از انجام بازرسی به تایید کارفرما برسد. 23. <input type="checkbox"/> شرکت‌های سازنده خارجی، بایستی دارای API Monogram معتبر جهت ساخت افلامی که استاندارد ساخت آنها API است، باشد. 24. <input checked="" type="checkbox"/> کلیه اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضای شرکت تأمین کننده بوده و دارای قابلیت ردیابی باشد. 25. <input checked="" type="checkbox"/> اقلام پیشنهادی بایستی در مجموعه فهرست تولیدات شرکت سازنده باشد. 26. <input checked="" type="checkbox"/> خرید کالا از منابع داخلی بایستی از شرکت‌های موجود در فهرست بلند منابع تأمین کالای دستگاه مرکزی وزارت نفت انجام شود. شرکت‌های خارج از فهرست تایید شده بایستی توسط کارگروه بررسی منابع متشکل از ادارات بازرسی و حفاظت فنی، کالا و سایر ادارات ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد. 27. <input type="checkbox"/> مسئولیت اصالت گواهینامه‌های کنترل کیفیت و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده شرکت تأمین کننده کالا می‌باشد. 28. <input checked="" type="checkbox"/> شرکت سازنده جهت رد پابی محصولات بایستی اطلاعات زیر را با روشی مناسب به ترتیبی که مورد تایید بازرسی فنی کارفرما باشد، به عنوان مارکینگ بر روی محصولات خود درج نماید: 1. نوع محصول و شماره Batch No. 2. تاریخ تولید و ارسال</p>	<p>الزامات کلیه</p>
<p>29.</p>	<p>29. <input checked="" type="checkbox"/> بررسی پیشنهاد فنی بایستی توسط <input checked="" type="checkbox"/> مناقضی خرید کالا <input checked="" type="checkbox"/> بازرسی و حفاظت فنی <input type="checkbox"/> اداره فرآورش انجام شود.</p>	
<p>توضیحات: رعایت کلیه موارد زیر به ترتیب اشاره شده الزامی است 1- ارائه تاییدیه آزمونهای کیفی مطابق با الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 از آزمایشگاه دارای گواهی معتبر iso 17025 الزامی می‌باشد. 2- رعایت کلیه الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 الزامی است. 3- انجام آزمون و بررسی میدانی بر روی یک نمونه از محصول تحت سفارش در مناطق عملیاتی شرکت زاگرس جنوبی با حضور نماینده شرکت تولید کننده به منظور حصول اطمینان از سازگاری محصول تولیدی با شرایط محیطی مناطق عملیاتی و تایید قابلیت استفاده و کاربری آن برای گروه اجرایی توسط واحد متقاضی الزامی است. ارزیابی خواص کیفی پوشش اعمالی در آزمون میدانی و تطابق آنها با الزامات آخرین ویرایش استاندارد BS EN 10289 توسط واحد حفاظت فنی ضروری است.</p>		

تاریخ: ۱۴۰۱  
محل امضا: [Handwritten signatures and stamps]

Integrated Management System



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

الزامات و دامنه بازرسی فنی کالای تحت سفارش خرید

۴- به منظور برنامه ریزی جهت انجام بازرسی حین و پس از تولید در محل کارخانه و پیش از صدور release note رعایت بند های ۱۱، ۱۲ و ۱۷ توسط تولید کننده مورد تاکید است.

۵- بازرسی حین تولید مطابق با دستورالعمل CMD-020-REV00 (پیوست) انجام میگردد.

۶- تضمین کیفیت محصول تولیدی مطابق با بند ۴-۴ استاندارد BSEN 10289(2002) توسط شرکت تولید کننده الزامی است.

تهیه کننده: مهدی دهقانی  
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

تصویب کننده: شهرام قاسمیپور

تایید کننده: مرضی رودکی

۱۴۰۱/۰۱/۲۰

۱۴۰۱